Inspection Report

Name of Work: Improvements & Asphalting of Old CMC Office Back side Area 1st,2nd & 3rd Cross roads in Dasarahalli Ward No 15

B.R.No: 780/31.12.2014

Estimate Cost: 19.99 Lakhs

Bill Amount: 1980537.00

Date of Inspection 18-03-2016.

Observation and Conclusion:

The above said work was shown to me by the Concerned ward Engineer.

The above said work is inspected by me along with the Concerned ward Engineer.

The work done is Satisfactory

MANJUNATH. K
DQM BE (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER (RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು

Name of Work: Improvements & Asphalting of Old CMC Office back side Area 1st,2nd & 3rd Cross roads in Dasarahalli Ward No 15

BR No.780 /14-15, Date.31.12.2014

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು

MANJUNATH. K
DQM BE (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER (RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Name of Work: Improvements & Asphalting of Old CMC Office Back side Area 1st,2nd & 3rd Cross roads in Dasarahalli Ward No 15

BR No. 780/14-15, Date.31.12.2014

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು

MANJUNATH. K
DQM BE (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER (RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Name of Work: Improvements & Asphalting of Old CMC Office Back side Area 1st,2nd & 3rd Cross roads in Dasarahalli Ward No 15

BR No. 780/14-15, Date.31.12.2014



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು

verified

MANJUNATH. K
DQM BE (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER (RTP
PUBLIC WORKS DEPARTMEN